



Anvisning för avvikelshantering

All personal i verksamheter med joniserande strålning har rapporteringsskyldighet av incident med strålning.

Då tillbud/olyckor/skada vid arbete med joniserande strålning inträffar:

- Kontakta verksamhetschef/RaLF som avgör om arbetet kan fortsätta.
- Kontakta strålsäkerhetskommittén/strålsäkerhetsexperten direkt vid akuta händelser om
 - det finns risk att någon person blivit oavsiktligt bestrålad,
 - en olyckshändelse med öppna strålkällor inträffat och det finns risk för omfattande kontaminering.
- Rapportera händelsen som avvikelse enligt SLU:s rutiner för avvikelserapportering.
- Skicka en kopia på avvikelserapporten till strålsäkerhetskommittén/strålsäkerhetsexperten.

Vid en smärre kontaminering skall området genast (eller när arbetet så detta tillåter) dekontamineras innan arbetet får fortsätta.

När en kontaminering skett är det viktigt att utreda kontamineringens omfattning. Det kan finnas risk för att personal blivit och blir oavsiktligt bestrålade. Det kan också finnas risk för att mätresultat blir förstörda på grund av kontaminerade prov, apparatur etc. Kontakta strålsäkerhetsexperten för råd.

Om strålsäkerhetsexperten så anser skall en oplanerad händelse av betydelse från strålsäkerhetssynpunkt anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälan skall omfatta en beskrivning av händelsen och vilka åtgärder som vidtagits för att händelsen inte skall upprepas. Anmälan görs av strålsäkerhetsexperten.